


- 1 Manivela de recogida
- 2 LED de señalización
- 3 Compartimento para la sustitución de la batería
- 4 Interruptor ON-OFF
- 5 Sonda

- 1 Crank
- 2 Signaling LED
- 3 Replacement battery box
- 4 ON-OFF switch
- 5 Probe

Dimensiones / Dimensions



Peso / Weight: 9,4kg

-10/+60° C max
+14/+140° F max



Medición precisa de nivel de líquidos conductivos en pozos, sondeos y piezómetros. Detección de flujos de intrusión.

Características

- Sonda de doble punta de diámetro 16 y longitud 120mm.
- Plomos de profundidad
- Funcionamiento mediante manivela
- Superficie del cable con la profundidad marcada cada 10cm de forma indeleble.
- Profundidad máxima 200m.
- Alimentación por batería estándar 9Vcc.
- Bajo consumo, interruptor on/off de la placa electrónica.
- Señalización mediante LED y zumbador.
- Medición mediante lectura del marcado del cable
- Conjunto con asa de transporte antideslizante.


Accurate level measurement of conductive liquids in wells, boreholes and piezometers. Detection of intrusion flows.

Characteristics


- Double tip probe of 16mm diameter and 120mm length.
- Depth weights.
- Operation by crank.
- Cable surface with depth marked every 10cm indelibly.
- Maximum depth 200m.
- Supply by standard battery 9V dc.
- Low consumption, On/off switch for the electronic circuit.
- LED and buzzer signalling.
- Measurement by reading the cable marking.
- Set with non-slip carrying handle.

Funcionamiento / Operation

- 1 Accione el interruptor general (4) para poner el aparato en funcionamiento.
Turn the main switch (4) ON to start the unit.



- 2 Introduzca la sonda (5) y estire para desenrollar el cable hasta que escuche un pitido y se encienda el LED de señalización.
Insert the probe (5) and pull to unroll the cable until you hear a beep and the signaling LED lights on.



- 3 Anote la distancia que marca el cable en su posición actual. La medida es de 4 dígitos, los tres primeros son metros, el último son decímetros.
Note the distance marked by the cable in its current position. The measurement is 4 digits, the first three are meters, the last one decimeters.
Ejemplo / example:

0105
m dm

- 4 Utilice la manivela manual para recoger el cable y la sonda.
Use the hand crank to pick up the wire and probe.

NOTA El dispositivo funciona mediante batería. El fallo de ésta o su descarga inhabilita el equipo. En caso de requerir la sustitución de la batería abrir el compartimento 3.
NOTE This device works with battery. Battery failure or low level disables the equipment. Open the battery box 3 to replace the battery, when necessary.